



## Fiche technique

### Pose vitrage Pilkington Activ™

**Quelques précautions sont à prendre lorsque vous installez la menuiserie et le vitrage autonettoyant Pilkington Activ™.**

Veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de silicone sur les ventouses ou sur les gants de manipulation. Au besoin, nettoyer les ventouses avec de l'acétone et utiliser des gants qui ne soient pas souillés par du silicone. **(Gants neufs).**

**Ne pas utiliser des joints contenant du silicone ou ayant été lubrifiés avec.**

**Si toutefois un contact avec du silicone a lieu, le nettoyer immédiatement avec de l'acétone. (Suivre les recommandations du fabricant).**

Les cales de vitrages ne doivent en aucun cas être collées avec du silicone, mais uniquement avec des mastics compatibles : Type MS-POLYMER ou PU (cf la liste des joints compatibles ci-après).

Une fois les ouvrages en place, **il est impératif de ne pas les asperger d'eau du réseau de ville (elle contient trop de calcaire)** pour en vérifier l'effet hydrophilique. Cette aspersion aurait pour effet de déposer un dépôt (calcaire, magnésium, potassium, sulfate etc...) dû à l'eau du réseau de ville ou de forage selon les régions. Il en résulte un blocage des rayons UV qui ne permettra pas à la couche de s'activer correctement et de ce fait elle ne remplira pas ses fonctions.

Le vitrage n'est en fait actif **qu'après une exposition aux UV de 5 jours minimum**. (Selon l'ensoleillement)

Si toutefois vous êtes dans l'obligation de nettoyer les vitrages après pose, il est impératif de procéder comme décrit dans la fiche « Entretien et Nettoyage Pilkington Activ™ »

Après un délai de 5 jours, il est recommandé de nettoyer les vitrages avec de l'eau et un détergent neutre (type Mir ou autre). Pour ce faire, il suffit d'une éponge et d'un pulvérisateur afin d'arroser abondamment le vitrage. **Surtout ne pas l'essuyer.**

L'eau de pluie n'est pas un problème, car elle ne contient pas ou peu d'éléments inorganiques.

Par ailleurs, les joints polyuréthane ou MS Polymère pourront être le cas échéant utilisés pour tout le jointolement périphérique de la menuiserie. (EXP Soudaseal 215 ML).

Pour les joints de type E.P.D.M, s'ils sont fournis avec un lubrifiant à base d'huile de silicone, il est alors nécessaire de procéder à leur nettoyage avec de l'acétone.

Il faut changer le chiffon régulièrement car celui-ci se charge d'huile, ce qui aura pour effet de répandre cette dernière sur les parties non nettoyées.

En cas de nettoyage de fin de chantier, utiliser un détergent de type ménager (produits vaisselles par exemple).

Les lames de rasoir et tous les objets métalliques sont à proscrire.

Ne pas utiliser d'eau de ville par simple aspersion pour nettoyer le vitrage en fin de chantier car la couche Activ™ n'est pas encore efficace et l'eau laissera des traces sur la surface du vitrage.

## Liste des joints compatibles avec Pilkington Activ™

Type	Fabricant	Dénomination	Web site	Téléphone
Mastic	<b>Den Braven</b>	Hybriseal 2PS	<a href="http://www.denbraven.com">www.denbraven.com</a>	03 44 91 68 68
Mastic	<b>Soudal</b>	SMX® 505 Soudaseal 215LM	<a href="http://www.soudal.com">www.soudal.com</a>	04 74 46 24 62
Mastic Nouveau	<b>Tremco</b>	Prosyflex 1000 Agréé SNJF	<a href="http://www.tremco-europe.com">www.tremco-europe.com</a>	01 34 58 57 00
Mastic Nouveau	<b>ATE</b>	SEALCLEAN Agréé SNJF	<a href="http://www.vitratetech.fr">www.vitratetech.fr</a>	01 45 60 4314
Mastic nouveau	<b>ILLBRUCK</b>	PERENATOR SC 805 Agréé SNJF	<a href="http://www.illbruck.fr">www.illbruck.fr</a>	voir site internet
Mastic	<b>Dow-Corning</b>	757	<a href="http://www.dowcorning.com">www.dowcorning.com</a>	01 61 04 13 85
En bande	<b>Tremco</b>	Polyshim	<a href="http://www.tremco-europe.com">www.tremco-europe.com</a>	01 34 58 57 00
Film protecteur	<b>Nitto</b>	AP4058R		02 97 46 92 00
Film protecteur	<b>Novacel</b>	Novacel 4332	<a href="http://www.novacel.fr">www.novacel.fr</a>	02 32 82 72 22
Adhésif pour verre	<b>Sika</b>	Sikafast 5215 Sikaflex 11	<a href="http://www.sika.co.fr">www.sika.co.fr</a>	01 49 92 80 00
Adhésif pour verre	<b>Bostik</b>	Bostik Hybrid 2640	<a href="http://www.bostik.com">www.bostik.com</a>	01 64 42 12 12
		Bostik Uretan 2637		
		Bostik Uretan 2638		

Toutes les informations techniques communiquées le sont sous réserve de la correcte utilisation des produits conformément aux différentes prescriptions et avis techniques s'y rapportant. Toute utilisation ou mise en oeuvre contrevenant à ces dispositions dégage la société PILKINGTON de toute responsabilité notamment sa responsabilité solidaire (article 1792-4 du code civil). Veuillez consulter nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

**Pilkington Glass Service**  
64 -76 rue Charles Heller  
94400 VITRY-SUR-SEINE

Tél. : +33 (0)1 55 53 06 40 Fax : +33 (0)1 55 53 06 49